

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-4087-42	FECHA:	3/07/2025



Mantenimiento a estructura de soporte de metal anticorrosivo en techo de la cancha (lijado y pintura)



Mantenimiento de rejilla de metal en cancha (lijado y pintura)



Sustitución inodoro elongado



Sustitución de estructura de metal de ventanas a pvc



Mantenimiento de piso de concreto en patio



Sustitución de malla en cancha a electromalla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-4087-42	FECHA:	3/07/2025



Mantenimiento a estructura de soporte de metal anticorrosivo en barandas (lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--