

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAISO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0006-43	FECHA:	30/09/2025




Sustitución de piso de concreto a piso ceramico en aulas de modulo 1



Reparación de cubierta con cielo falso de PVC en aulas de modulo 1




Mantenimiento correctivo de muros con suministro e instalacion de paredes, de tablayeso en aulas de modulo 1



Sustitución de puertas MDF con marco de madera y chapa en aulas de modulo 1.



Mantenimiento de sistema electrico con sustitucion de lamparas (5) interruptores (5) de energia electrica en aulas de modulo 1



Matenimiento de puertas metalicas (lijado y pintado) en aulas de modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAISO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0006-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento preventivo de muro con instalación de razor ribbon en muro perimetral del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--