

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0007-43	FECHA:	8/07/2025



mantenimiento correctivo de puertas metálicas (fijado, chapas y pintura, mantenimineto correctivo de techo con sellador y tapagoretas



Sustitucion de balcones metálicos aulas , cocina direccion de modulo uno




Mantenimiento correctivo de techo con sellador y tapagoterias



mantenimiento de muro con suministro y aplicación de pintura exterior de aulas, cocina, direccion y baños y muro modulo uno.



mantenimiento correctivo de sistema electrico. (tomacorrientes, lamparas led, cable, plafoneras, interruptores, caja de filipones)




mantenimiento correctivo de muro divisorio de tabla yeso y refuerzo de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

