

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RACHIMACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0235-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitución piso de granito por cerámico, Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Sustitución de lamina, por lamina traslucida troqueleada calibre 26



SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO PATIO Y CANCHA DEPORTIVA.



SUSTITUCIÓN AZULEJO COCINA



#¡VALOR!
SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Maudalena Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director

