

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: sustitución PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuicabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0236-43	FECHA:	30/09/2025



sustitución de inodoros por inodoros elongados.



sustitución de accesorio de inodoros , contra llave y tubo de abasto.



sustitución de azulejo en muro de jardín



Reparación de base en patio, baño, gradas y pasillo.(incluye nivelación, corte y picado)



Sustitución de piso ceramico por piso ceramico en baños.



sustitución de piso ceramico en patio gradas y pasillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Novelia de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuicabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0236-43	FECHA:	30/09/2025




Sustitución de pila con azulejo de 1*0.65*80 MTS.



Sustitución de línea de agua potable en cocina, baños y pila.



Mantenimiento de muro con aplicación de pintura en puertas de baños y gradas.



Sustitución de chapa de cerradura de sobreponer.



Sustitución de deposito de agua de 2500 lts. Y accesorios para instalación.



Reparación de línea de drenaje en cocina y pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Novelia de León
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuicabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0236-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento y aplicación de pintura en muros de baños, pared de patio, gradas y muro de escuela parte de atrás.



Mantenimiento de sistema eléctrico en baños y patios: (35 mts. Cable tsj No.12, 6 plafoneras, 6 interruptores simples, 6 bombillas Led, 1 tomacorriente doble, 8 canaletas de 3/4, 42 tarugos de 1/4 por 1 , 1/2, 42 tornillos de 1/4 por 2 , 2 cintas de aislar 3m grandes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Novelia de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

