

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SELVA, ALDEA CHUICABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0240-43	FECHA:	30/09/2025



Reparación de cubierta de cielo falso de PVC en 2 aulas y dirección



Reparación y rellenado de agujeros en solera en dos aulas y dirección



Mantenimiento de electricidad en tres aulas, baños, bodega y dirección.



Mantenimiento en limpieza de fosa séptica




Mantenimiento de tazas sanitarias (incluye accesorios)




Sustitución de chapas en mal estado por chapas yaye

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SELVA, ALDEA CHUICABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0240-43	FECHA:	30/09/2025





Mantenimiento de pintura en mal estado de resbaladero en el área de juegos.



Mantenimiento de pintura en mal estado de barandas en pasillos de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---