

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0242-43	FECHA:	20/03/20245



Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico en cocina



Mantenimiento de pintura del edificio escolar (aulas, baños y pasillos)



Mantenimiento y sustitucion de chimenea de metal por ladrillo



Aplicación y mantenimiento de estufa de leña(azulejo, plancha, chimenea)



sustitucioin de deposito de 1,100 lts en cocina



Mantenimiento preventivo en mesas de concreto en cocina



sustitucion de inodoros elongados



Mantenimiento preventivo de lavatrastos (azulejo y lavatrastos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaneli Maldonado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

