

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0243-43	FECHA:	8/07/2025




Sustitucion de lamina por lamina troquelada en el techo del salón (mano de Obra)




Mantenimiento correctivo de cielo falso de PVC en el salón



Sustitucion de ventanas de metal por Ventanas de PVC en el salón.



Mantenimiento de estructura metalica de Porton (incluye lijado y pintado) partes de atrás del establecimiento.



Mantenimiento a estructura metalica de Porton (incluye lijado y pintado) en la entrada de la escuela



Mantenimiento correctivo en acceso a salon 4* 1.20 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0243-43	FECHA:	8/07/2025



Sustitución de depósito de agua Rotoplas de 2,500 lts e instalación base de block



Mantenimiento de sistema eléctrico (10 lámparas y 12 tomacorrientes.) para el salón



Mantenimiento de muro con suministro y aplicación de pintura interior en el salón



Sustitución de capote de lámina Maxalum para la lámina para un canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público