


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0245-43	FECHA:	8/07/2025




Sustitución de pisode concreto modulo 1 piso mosaico modulo 2 por piso de porcelanato



Sustitución de piso de concreto modulo 1 piso mosaico modulo 2 por piso de porcelanato



Mantenimiento de estructura metalica en puertas en de modulo 1y2



Mantenimiento de estructura metalica en puertas en de modulo 1y2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público