

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0246-43	FECHA:	29/09/2025



Sustitución de tazas por inodoros elongados (incluye tazas nuevas, bridas y accesorios de grifería)



Sustitución de torta de cemento a cerámica en piso y paredes de baños , Sustitución de chapas en mal estado a chapas yale en puertas de baños




Sustitucion de chapas en mal estado a chapas yale en puertas de baños



Mantenimiento estructura metalica mal estado en puertas de baños (incluye lijado y pintado)



Sustitucion de flote en tanque de agua para baños



Mantenimiento de muro con Repello en tanque de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0246-43	FECHA:	29/09/2025




Mantenimiento de muro con Cernido en tanque de agua




Sustitucion e instalación de balcones en dos secciones de aulas



Mantenimiento correctivo en muro perimetral (incluye block, arena, piedrín, hierro, Alambre, madera para fundición).



Sustitución de vidrios en mal estado por vidrio claro de 5mm



Mantenimiento de porton con pintura en mal estado y cambio de chapa de portón entrada principal



Mantenimiento de cerca con postes galvanizados y malla de 150 de alto con alambre espigado vaquero en la parte superior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público