

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE BELLO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0250-43	FECHA:	7/3/2025



Mantenimiento de paredes, sello de muros con block, repello, cernido y costaneras de metal de la cocina.



Mantenimiento de gabinetes, fundidos y lavatrastos, aplicación de azulejo, divisiones, puertas y gabinetes de madera de cocina.



Mantenimiento de paredes, sello de muros con block, repello, cernido y costaneras de metal de la cocina.



Mantenimiento de tuberías y drenaje en baños.



Sustitución de inodoros en mal estado por inodoros elongados en baños.



Mantenimiento y cierre con muro de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE BELLO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0250-43	FECHA:	7/3/2025




Sustitución de láminas en mal estado por láminas canaladas traslucidas con capotes en aulas y dirección.




Sustitución de capote de lámina por capote de lámina calibre 26 en dirección.




Cernido en división de lámina permabase en aulas.



Mantenimiento y aplicación de pintura en bases y tableros en cancha de baloncesto




Sustitución de división de machimbre por lámina permabase en aulas



Reparación de repello y cernido en paredes de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE BELLO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0250-43	FECHA:	7/3/2025



Colocación de piso cerámico en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.O.P.E. MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---