

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0251-43	FECHA:	08/04/2025



Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 color rojo en cocina (suministro)



Mantenimiento correctivo de cielo falso para cocina., Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



REMOZAMIENTO DE ESTUFA DE LEÑA + CHIMENEA + LAVATRASTOS. (azulejo, chimenea de ladrillo, cambio de plancha)



MANTENIMIENTO O REMOZAMIENTO DE PISO DE COCINA



MANTENIMIENTO O REMOZAMIENTO DE GABINETE DE COCINA.



MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL PARA BAÑOS. (CAMBIO DE PARTES OXIDADAS, PINTURA, INSTLACIÓN Y AJUSTE DE BISAGRAS). + PINTURA EN PAREDES DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0251-43	FECHA:	8/04/2025



MANTENIMIENTO EN MURO DE BODEGA BAJO GRADAS



PINTURA DE AULAS, COCINA Y BAÑOS



SUSTITUCION DE VIDRIOS Y ESTRUCTURA METALIACA A PVC



PUERTA DE GABINETES Y DIVISIONES



CAMBIO DE PISO DE GRANITO A CERAMICO



MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL PARA BAÑOS. (CAMBIO DE PARTES OXIDADAS, PINTURA, INSTLACIÓN Y AJUSTE DE BISAGRAS). + PINTURA EN PAREDES DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

