

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VEGAS DE NAZARETH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0252-43	FECHA:	8/07/2025



Mantenimiento correctivo de piso con relleno en cocina y patio con material granular



Sustitución de contrapiso de concreto en cocina y patio



Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en cocina



Mantenimiento correctivo en muro con 5 hiladas de block en cocina



Mantenimiento de paredes con repello y cernido en muro de cocina



Mantenimiento correctivo de meson de trabajo de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS VEGAS DE NAZARETH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VEGAS DE NAZARETH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0252-43	FECHA:	8/07/2025



Mantenimiento correctivo de base para lavatrastos en cocina



Sustitución de estructura de soporte de madera por estructura de metal en techo de cocina



Sustitución de lámina canalada por lámina troquelada calibre 26 en techo de cocina



Reparación de caja para agua pluvial en patio



Mantenimiento de sistema eléctrico en cocina



Mantenimiento correctivo de cubierta de cielo falso PVC lavable en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VEGAS DE NAZARETH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0252-43	FECHA:	8/07/2025



Sustitución de ventana por ventana PVC



Mantenimiento de muro con Suministro y aplicación de pintura en muros de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPP	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--