

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RINCON ALDEA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0006-42	FECHA:	7/07/2025




Sustitución de circulación



Sustitucion de circulacion de barandas de metal



Mantenimiento de pintura del establecimiento



Mantenimiento de pintura del establecimiento



Reparación e instalación de puertas de metal



Reparación e instalación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

