

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD XACANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0008-43	FECHA:	11/07/2025



Sustitución de letrero (incluye elaboración de marco de letras, trazo y pintura de aceite) en módulo 1.



Reparación de repello mas impermeabilizante en aulas área exterior módulo 1.



Suministro y aplicación pintura Exterior latex celeste pantone 293 para muros módulo 1.



Suministro y aplicación Pintura exterior látex Azul Pantone 293 para zócalo módulo 1.



Suministro y aplicación Pintura interior látex lavable (limpieza, resane y aplicación) aula módulo 2.



Mantenimiento correctivo de techo metálico módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD XACANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0008-43	FECHA:	11/07/2025



Sustitución tubería pvc existente a tubería pvc de 1/2" sobrepuesta (incluye demolición, resane en paredes y en piso) baños de niños y niñas módulo 2.



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto) baños de niños y niñas módulo 2.



Sustitución pila de cemento por pila de cemento en cocina módulo 1.



Sustitución de chimenea de concreto por chimenea de concreto en cocina módulo 1.



Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en cocina módulo 1.



Sustitución de azulejo en estufa rural en cocina módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD XACANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0008-43	FECHA:	11/07/2025



Sustitución de piso de torta de concreto en área de gradas y cocina módulo 1.




Mantenimiento correctivo de puerta y balcón en aula módulo 1.



Mantenimiento a baranda de metal en gradas acceso a cocina modulo 2.



Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 10 AWG sobre puesto en aulas módulo 1.



Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWG sobre puesto en aulas módulo 1.



Sustitución Tomacorriente doble en aulas módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD XACANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0008-43	FECHA:	11/07/2025



Sustitución Interruptor Simple en aulas módulo 1.



Sustitución de Bombillo LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes en aulas módulo 1.



Suministro y aplicación Pintura exterior Azul Pantone 293 para pared de estructura metálica área de cocina módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

