

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mrador Xux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0010-43	FECHA:	#iREF!



Cielo Falso Modulo 1




Sustitucion mantenimiento de puertas en pintura 6 modulos



Sustitucion de poasadores por chapa 5 modulos



Reparación de 3 puertas en marco modulo 2,3 y 4



Sustitución de vidrios en los 5 modulos



Sustitución piso rustico por granito modulo 4 cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mirador Xux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09*-06-0010-43	FECHA:	



Sustitución empedrado por adoquin modulo 7



Mantenimiento de mingitorio y lavamanos



Mantenimiento y sustitucion de barandas e instalación de balcones modulo 2 y 3




Sustitucion de estructura metalica para cabina de baño



Mantenimienrto de pintura en techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

