



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Cebollín.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0011-43	FECHA:	10-04- 2025



Foto1: sustitución de malla por baranda angular de la circulación de el establecimiento



Foto 2: Mantenimiento, pintada y colocacion de 2 áreas de polideportivas una fija y la otra movable



Foto 3: colocación de balcones de tubos de 3 cuartos con pintura en modulo 1 y 2



Foto 4: Reparación de 3 puertas de baño , lijado y pintado



Foto 5: Sustitución de 7 puertas de metal con chapa yale y pintura



Foto 6: Sustitución de 1 porton corrediza de metal de la entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

