

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Grande El Crucero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0014-43	FECHA:	01/10/2025



Sustitución de entrepaño de madera por entrepaño metálico de de 4.90 x 2.86 con lámina 1-16 tubo de 3x1 chapa 18 con marco de 1 pulgada original módulo 1




Sustitución de base y piso de baños sanitarios



sustitución de sanitarios marca corona con su respectiva briola



Sellado de abertura entre muro y techo




Mantenimiento correctivo de estructura de soporte de techo con instalación de costaneras en cocina de 1x2




Mantenimiento preventivo e intalación de cielo falso de pvc en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPR






Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Grande El Crucero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0014-43	FECHA:	01/10/2025




Sustitución de rodos de canastas



Sustitución de rotoplas de 2500 litros de agua en área de baños



Sustitución de línea de agua potable de rotoplas.



Sustitución de base de rotoplas



Sustitución de lámina de 22 pies troquelada calibre 27



Suministro y aplicación de pintura latex Sherwin Williams en cocina interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Grande El Crucero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0014-43	FECHA:	01/10/2025



Suministro y aplicación de pintura latex Sherwin Williams en cocina interior.



Suministro y aplicación de pintura latex Sherwin Williams en interior de aulas módulo 1



Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva Sherwin Williams en

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

