

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHORJALE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0017-43	FECHA:	8/04/2025




Suministro y aplicación pintura exterior latex celeste phantom 293 para muros de aulas de módulo 1, cocina y baños



Suministro de aplicación pintura exterior latex azul phantom 293 para zocalo módulo 1



Suministro de aplicación pintura interior latex lavable(limpieza, resane y aplicación) en aulas módulo 1, cocina y baños



Sellado de grietas y fiscura en muros en aula módulo 1



Reparación de repello en muros de aulas en módulo 1



Repello en losa interior en aula módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHORJALE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0017-43	FECHA:	8/04/2025



#REF!




Cernido en losa interior en aula módulo 1




Sustitución de estufa con chimenea tubo de concreto en cocina



Sustitución de pila de concreto armado en cocina



Mantenimiento a balcones de metal en aulas módulo 1 (incluye lijado y pintado)



sustitución planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MTH/IBIV

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHORJALE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0017-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitución de inodoro elongados en baños módulo 1



Mantenimiento de puertas de metal módulo 1(incluye lijado y pintado)



Suministro y aplicación de letrero módulo 1 (incluye elaboración de marco de letras, trazo y pintura de aceite)

Mantenimiento a balcones de metal en aulas módulo 1 (incluye lijado y pintado)

sustitución planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. A. H. B. T. U.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público