

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL CABRICAN (INCA) DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 1-45 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0021-45	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento correctivo de techo y muros con sellado de aberturas con lanchas de vinil en aulas de modulo 1. ,



Mantenimiento preventivo de techo con suministro e instalacion de cielo falso de PVC reticulado en aulas de modulo 1



Mantenimiento preventivo de techo con suministro e instalacion de cielo falso de PVC reticulado en aulas de modulo 1



Mantenimiento preventivo de techo con suministro e instalacion de cielo falso de PVC reticulado en aulas de modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

