

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BARRANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0257-43	FECHA:	24/06/2025



Mantenimiento correctivo de muro con sustitucion de cerco perimetral metalico con malla calibre 14



Sustitucion de puertas de metal en servicios sanitarios



Suministro y aplicación pintura interior



suministro y aplicación pintura exterior



suministro e instalacion lamina troquelada calibre 26 cocina



Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26 en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

