

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0258-42	FECHA:	31/10/2025



Mantenimiento preventivo e instalación de cielo falso de PVC en dirección



Sustitución de entrepaño de madera por entrepaño de metal de 4.70 x 2.20 m2 en direccion.



Sustitución de piso de concreto por piso porcelanato en direccion.



Sustitución de estructura metalica de puerta de dirección



Mantenimiento preventivo con Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva en balcones de aulas



Mantenimiento de estructura metálica de puerta incluye (reparación, lijado y aplicación de pintura) en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0258-42	FECHA:	31/10/2025



Mantenimiento preventivo de muros con Suministro y aplicación de pintura látex Sherwin Williams en interior y exterior de aulas



Sustitución de bombillos led 25 w por bombillos led 100w en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

