



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabrican
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0258-42	FECHA FINALIZACION:	21/11/2025



Foto1: Mantenimiento preventivo e instalación de cielo falso de PVC en dirección 20 m2.



sustitución de entrepaño de madera por entrepaño de metal 4.70 x 2.20 m2 en dirección 1 unidad



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso porcelanato en dirección.20 m2.



Foto 4: Sustitución de estructura metálica de puerta en dirección. 1 unidad




Foto 5: Mantenimiento preventiva con Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva en balcones de aulas. 18 m2.



Foto 6: Mantenimiento de estructura metálica de puerta incluye (reparación, lijado y aplicación de pintura) en aulas. 8 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0258-42	FECHA FINALIZACION:	21/11/2025





Mantenimiento preventivo de muros con Suministro y aplicación de pintura látex Sherwin Williams en interior y exterior de aulas. 711 m2.



Sustitución de bombillos led 25 w por bombillos led 100w en aulas. 8 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---