

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0258-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de piso de concreto por piso de granito en aulas del módulo 4,
Sustitución de puerta por puerta metálica de 1.00m x 2.20m en las aulas del
módulo 4



Sustitución de baranda metálica por baranda de metal en aulas del módulo
4



Sustitución de ventana por ventana metálica de 1.00m x 1.40m en la aulas del
módulo 4



Sustitución baranda por baranda metálica de 0.90m de alto del módulo 3 a
módulo 4 en gradas hacia las aulas



Sustitución de piso de concreto por piso de concreto en acceso a gradas de
módulo 3 a módulo 4



Repello en gradas de módulo 3 a módulo 4 para acceso en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

