



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0258-43	FECHA:	31/10/2025



Sustitución de piso concreto por piso de granito en aulas de módulo 4.
Sustitución de puerta por puerta metálica de 1.00 x 2.20m en aulas del módulo 4



Sustitución de baranda metálica por baranda metal en aulas de módulo 4.




Sustitución de ventana por ventana metálica de 1.00m x 1.40m en las aulas del módulo 4



Sustitución de barandapor baranda metálica de 0.90 m de alto de módulo 3 a módulo 4 en gradass hacia las aulas



Sutitución de piso de concreto por piso de concreto en acceso a gradasse módulo 3 a módulo 4



Repello en gradass de módulo 3 a módulo 4 para acceso en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

