

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XACANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0259-43	FECHA:	14/07/2025



Sustitucion de 2 planchas en cocina, azulejadas con chimeneas de tubo de concreto en modulo 1



Nivelacion de piso, con torta de concreto en cocina en modulo 1



Instacion de piso ceramico, en cocina, en modulo 1



Sustitucion de pila de dos lavaderos, en cocina, en modulo 1



Sustitucion de drenaje para pila, Sustitución de tubería PVC linea principal aguas pluviales 4" con recubrimiento de concreto, en modulo 1




Suministro y aplicación Pintura interior látex, en cocina, en modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XACANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0259-43	FECHA:	14/07/2025



Sustitucion de mesa de trabajo en cocina, en modulo 1



Mantenimiento correctivo de division con tablayeso, en cocina en modulo 1



Sustitucion puerta de madera a puerta de metal en baños del modulo 2



Sustitucion de Lamina por Lamina troquelada Calibre 26, en baños del modulo 2



Sustitucion de Estructura portante de madera a Estructura de metal, en baños del modulo 2



Mantenimiento correctivo de division con tablayeso en baños del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la comunidad

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público