



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ciénagas, cabricán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0261-42	FECHA FINALIZACION:	25/11/2025



Foto 1: Sustitucion piso de cemento decorado por piso ceramico de 60x60 cm pegado con psp maípe en aulas modulo 1. 222 m2



Foto 2: Mantenimiento correctivo de piso de cemento decorado por torta de concreto con cemento progreso 4,000, arena y piedrin en cancha de escuela. 180 m2



Foto 3: Sustitución de tres tomacorrientes en aulas de modulo 1. 6 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

