

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0271-43	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de piso de torta de concreto a piso antideslizante en cocina módulo 1



Sustitución dos estufas con chimenea de concreto en cocina módulo 1, incluye demolición en estufas y chimeneas existentes



Sustitución dos estufas con chimenea de concreto en cocina módulo 1, incluye demolición en estufas y chimeneas existentes



Sustitución de puertas metalicas para cocina módulo 1



Sustitución pila de plástico por Pila de concreto armado en cocina módulo 1



Suministro de red drenaje sanitario para pila en cocina módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0271-43	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de caja registro para drenaje de pila en cocina módulo 1



Sustitución de baranda de metal en terraza aula módulo 1



Suministro y aplicación pintura Exterior latex celeste pantone 293 para muros aula y cocina módulo 1



Suministro y aplicación pintura Exterior latex azul pantone 293 para zocalos aula y cocina módulo 1



Suministro y aplicación pintura Exterior latex azul pantone 293 para zocalos aula y cocina módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

