

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMEL, ALDEA LAS CIENAGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0274-43	FECHA:	25/09/2025



Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal en área de baño módulo 1



Reparacion de estufa existente con azulejo y sustitucion de plancha de metal mas chimenea de concreto en cocina módulo 1



Sustitución alisado de cemento por azulejo en mesa de trabajo en cocina modulo 1



Mantenimiento correctivo de puertas de gabinetes (incluye lijado y pintura final modulo 1



suministro de pintura exterior latex celeste pantone 293 (sherwin Williams) para muros módulo 1



Sustitucion de piso alisado de cemento por piso cerámico en cocina modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMEL, ALDEA LAS CIENAGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0274-43	FECHA:	25/09/2025



Mantenimiento correctivo puertas de aulas y cocina (incluye lijado y pintura final) módulo 1



Suministro y aplicación de pintura exterior latex celeste pantone 293 (sherwin Wiliams) para Zócalo módulo 1




Suministro y aplicación de pintura latex Sherwin Wiliams) para aulas y cocina interior modulo 1



Sustitucion de inodoros elongados en baños de niñas y niños modulo 1



suministro de pintura latex interior y exterior de cocina modulo 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

