

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-2634-41	FECHA:	19/11/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento por 48 m² de piso cerámico en Dirección y cocina módulo 1,



Foto 2: Sustrucción de acabado alizado de cemento por 15 m² de azulejo para mesa de trabajo en cocina módulo 1.



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento por 127 m² piso de cerámico en aulas de ingreso principal de módulo 1.



Foto 4: Suministro de pintura Sherwin Williams Azul Dryve en vigas metálicas del techo de dos aulas equivalente a 63 m² módulo 1.



Foto 5: Sustrucción de 2 estufas existentes por estufas más azulejo y chemeña de concreto en cocina módulo 1.



Foto 6: Mantenimiento correctivo de 9 puertas para gabinetes en mesa de trabajo incluye lijado y pintado en cocina módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público