

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Cabricán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-2783-42	FECHA:	1/08/2025



Sustitución de ventanas de madera por ventana marco de metal con Tee de 3/4 legítimo



Sustitución de piso de concreto por piso granito en aulas y corredor con maulo



Sustitución de puertas de madera por puertas de metal con lámina 364 chapa Yale


Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

