

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabricán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Cabricán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-2783-42	FECHA FINALIZACION:	6/08/2025



Sustitución de ventanas de madera por ventana marco de metal con Tee de 3/4 legítimo



Sustitución de piso de concreto por piso granito en aulas y corredor en modulo 1



Sustitución de puertas de madera por puertas de metal con lámina 364 chapa Yale

Foto 4:

foto 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

