



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cabrican
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Xux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-2844-42	FECHA:	21/7/2025



Foto1: Sustitucion de piso de concreto a piso granito en cocina, 2 aulas y pasillo



Foto 2: Sustitucion de piso de concreto a piso granito en cocina, 2 aulas y pasillo



Foto 3: Sustitucion de plancha completa incluye chimenea de ladrillo y plancha de metal en cocina



Foto 4: Sustitucion de pila de concreto por lavatrastos de concreto reforzado con azulejo en cocina




Foto 5: Mantenimiento correctivo de mesa de trabajo por meson de concreto incluye (azulejo, gabinetes y puertas de metal) en cocina.



Foto 6: Mantenimiento de muros con suministro y aplicación de pintura latex en interior de muros de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

