

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIQUIBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-3367-42	FECHA:	19/06/2025



Sustitución de Azulejo por Azulejo en cocina módulo 2



Sustitución de puertas metálicas en gabinete de cocina por puertas de metal módulo 2



Sustitución de ventana de madera por ventana de metal en dirección módulo 2



Mantenimiento correctivo con de repello y cernido de muros en dirección módulo 2



Mantenimiento correctivo con repello y cernido de losa en dirección módulo 2



Mantenimiento preventivo con Impermeabilización de losa en dirección módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIQUIBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-3367-42	FECHA:	19/06/2025



Sustitución muro de lamina y madera por muro de durock (incluye puerta y ventana existente en muro) módulo 2.



Sustitución techo de lamina por lamina en área de molino módulo 2



Sustitución estructura de madera por estructura de metal en área de molino módulo 2



Sustitución de puertas en aulas módulo 1



Sustitución de piso de concreto por piso de concreto en aulas módulo 1




Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWG (sobrepuesto) aulas, dirección y pasillo módulo 1,2,3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

