



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PPA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre Cantón Xetalbijoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0003-43	FECHA:	23/04/2025



#REF1



Sustitución de accesorios Check llaves de paso caja de registro a concreto 220x50 cm fregadero desagüe y accesorios



sustitucion de estructura metalica de cuatro casetas e inodoros de palsticos y cuatro letrinas



Sustitucion de mezo y 6 puertas para gabinete



sustitucion e reparicoion de canal de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Lopez

Firma y sello del Presidente de la



Juan Carlos Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo

