

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


|                             |                                    |                                |                                        |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                     | MUNICIPIO:                     | CAJOLÁ                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM SECTOR UNO CASERÍO LA CIÉNAGA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR UNO, CASERÍO LA CIÉNAGA, CAJOLÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-07-0014-43                      | FECHA:                         | 4/4/2025                               |



Sustitución de pared por Muro perimetral



Sustitución de maya por Muro perimetral



Sustitución de maya por Muro perimetral



Sustitución de maya por Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público