

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-10-0006-43	FECHA:	17/04/2025




Reparación de muro para cierre de espacio entre y techo. sustitución de cielo falso de tablayeso. sustitución de lampara por lampara led empotrables



sustitución de mesón fundido con azulejo y entrepaño y estufa



sustitución de puesta metalica y muro



Reparación de vano de ventana. sustitución de ventana por ventana de pvc blanco con vidrio transparente



Sustitución de barandal metalico en escalera



instalacion de pila de concreto y reparación de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con nuevas fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

