



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR UNO, CASERIO EXCOMUCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0013-43	FECHA:	10/09/2025




Mantenimiento correctivo a ventana existente 2 m2 en cocina



Sustitución de ventana de metal por ventana de pvc corrediza 2 m2 en cocina




Sustitución de mesas de trabajo de concreto incluye azulejo 5 m



Sustitución de pila, por pila de concreto con 2 lavaderos + azulejo incluye accesorios, introducción a línea de drenaje y agua potable (2m*1.20m)



Sustitución e instalación de azulejo porcelanato en paredes de cocina 5 m2




Mantenimiento correctivo a pila existentes (instalación de chorros e instalación de azulejos en parte frontal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR UNO, CASERÍO EXCOMUCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0013-43	FECHA:	10/09/2025




Sustitución de baños, por baños marca american standar 5 unidades




Sustitución de mingitorio, por mingitorio inc stand botón bone 2 unidades



Sustitución de llaves de lavamanos, por llaves de metal tipo chorro mariposa 5 unidades en baños



Sustitución e instalación de azulejo porcelanato beige en baños de niñas y niños 100 m2




Sustitución de piso de granito por piso porcelanato antideslizante 30 m2




Sustitución de lámparas de barra por plafonera y foco led 35 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR UNO, CASERÍO EXCOMUCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0013-43	FECHA:	10/09/2025



Mantenimiento correctivo de línea de agua potable existente 10 ml en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF





Firma y Sello Director Centro de Mantenimiento Público

