

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


|                             |                |                                |                               |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CONCEPCION CHIQUIRICHAPA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR UNO, CASERÍO EXCOMUCHÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-11-0013-43  | FECHA:                         | 20/11/2025                    |



metros cuadrados de Mantenimiento correctivo a ventana existente (lijado y pintura) En cocina




metros cuadrados de Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC corrediza en cocina



metros lineales de Sustitución de mesas de trabajo de concreto con azulejo en cocina



unidad de Sustitución de pila, por pila de concreto con 2 lavaderos + azulejo y salpicadera, incluye accesorios, introducción a línea de drenaje 4ml tubo PVC 3", caja de drenaje y agua potable 4ml tubo PVC 1/2" (2m\*1.20m)





metros cuadrados de Sustitución e instalación de azulejo porcelanato en paredes de cocina




metros cuadrados de Mantenimiento correctivo a pila existentes (cambio de chorros instalación de azulejos en lado frontal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la EORM



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

X

POSTERIOR

☐


|                             |                |                                |                               |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CONCEPCION CHQUIRICHAPA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR UNO, CASERÍO EXCOMUCHÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-11-0013-43  | FECHA:                         | 20/11/2025                    |




unidades de Sustitución de baños, por baños marca american estándar




unidad de Sustitución de mingitorio, por mingitorio inc stand botón bone baños de hombres




unidad de Sustitución de llaves de lavamanos, por llaves de metal tipo chorro mariposa en baños



metros cuadrados de Sustitución e instalación de azulejo porcelanato beish en baños




metros cuadrados de Sustitución de piso de granito por piso porcelanato antideslizante en baños de niños y niñas




unidad de Sustitución de lámparas de barra por plafonera y foco led DE 50 WATS incluye plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo




  
 Firma y Sello Director Centro Educativo




PREVIO ☐

DURANTE ☒


POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                               |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CONCEPCION CHIQUIRICHAPA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR UNO, CASERÍO EXCOMUCHÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-11-0013-43  | FECHA:                         | 20/11/2025                    |





unidad de Mantenimiento correctivo de línea de agua potable existente en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de EORM





Firma y Sello Director Centro Educativo

