



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Julia Villagrán Monterroso"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Duraznales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0347-43	FECHA:	26/11/2025




Sustitución de piso de granito finalizado, en el aula de preprimaria bilingüe. 187.50 m2




Sustitución de piso de granito finalizado, en el aula de quinto. 187.50 m2



Sustitución de piso de granito finalizado, en el aula de primero. 187.50 m2




Sustitución de piso de granito finalizado, en el aula de cuarto. 187.50 m2



Sustitución de piso de granito finalizado, en el aula de segundo. 187.50 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

