

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TELENÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0348-43	FECHA:	15/08/2025



El proyecto ya fue culminado y que consiste en la aplicación de pintura en exterior e interior del centro Educativo Aldea Telená.



El proyecto ya fue culminado y que consiste en la aplicación de pintura en exterior e interior del centro Educativo Aldea Telená.



El proyecto ya fue culminado y que consiste en la aplicación de pintura en exterior e interior del centro Educativo Aldea Telená.



El proyecto ya fue culminado y que consiste en la aplicación de pintura en exterior e interior del centro Educativo Aldea Telená.



El proyecto ya fue culminado y que consiste en la aplicación de pintura en exterior e interior del centro Educativo Aldea Telená.



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TELENÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0348-43	FECHA:	15/08/2025



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.



El servicio sanitario quedó de la siguiente manera después de haber sido sustituido las tazas deterioradas por las por las nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

