

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuichpech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0351-43	FECHA:	22/08/2025



Foto1: Sustitución de piso cerámico por piso porcelanato en módulos de baños.



Foto 2: Aplicación y Mantenimiento de pintura en todos los modulos 1,2



Foto 3: Sustitución de baranda de lámina por baranda de hierro metálico módulo 3



Foto 4: Reparacion de tubería de agua potable en baños de hombres



Foto 5: Sustitución de balcón por balcón metálico en módulo 2




Foto 6: Describir la actividad de la fotografia

Observación:

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

