


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talmax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-1092-43	FECHA:	22/10/2025




Sustitución de mesa de trabajo de concreto en cocina con azulejo y azulejo en salpicadera. 2.50 m2 - en proceso




Mantenimiento correctivo en losa con concreto y aditivo para concreto viejo y nuevo con un 2 % de desnivel hacia aguas pluviales y acabado remolineado 168 m2. en patio tercer nivel - en proceso




Suministro y aplicación de pintura interior latex. (750 m2) - en proceso



Suministro y aplicación de pintura exterior latex color pantone celeste 293 y zocalo azul pantone 293. (950 m2) - en proceso



Sustitución de lámina transparente de policarbonato en techo de patio 1. 4 unidades - en proceso



Sustitución de puerta de metal 0.83 m* 2 m en bodega de leña - en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

