



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA FINALIZACION:	15/08/2025



Sustitución en estructura de soporte en baños con material galvanizado



Sustitución de lámina troquelada calibre 26 incluye accesorios



Mantenimiento correctivo en pañuelos en terraza lateral



Sustitución de canal por PVC de 2 pulgadas alto flujo en terraza lateral



Sustitución de piso, por piso cerámico formato 33.33 cms marca vitromex



Sustitución de lámparas, por lámparas en cancha deportiva incluye cableado y protección de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA FINALIZACION:	15/08/2025



Mantenimiento de tubería de agua 1/2" existente




Sustitución de pila de concreto en cocina con tanque de reserva incluye 2 lavaderos y accesorios + azulejos



Mantenimiento en piso de concreto en bodega



Mantenimiento correctivo en muros con repello impermeabilizante



Sustitución puerta de metal con chapa yale



Sustitución de azulejo en mingitorio en baño de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

X


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	15/08/2025



Sustitución de cielo falso por cielo de PVC



Mantenimiento correctivo a rampa de acceso



Sustitución de estructura de soporte en gradas con material galvanizado



Sustitución de lámina troquelada calibre 26



Sustitución de piso de cemento por cerámico en gradas



Sustitución de lavamanos por lavamanos empotrados incluye azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA FINALIZACION:	15/08/2025



Sustitución de ventana en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público