

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0003-41	FECHA:	31/10/2025



90 metros cuadrados de Sustitución de malla electrosoldada con marco de metal + pintura anticorrosiva + postes de tubo galvanizado



1 unidad de Sustitución de porton de metal de 6.5x3m + pintura anticorrosiva + rieles + soporte de metal



55 metros lineales de Mantenimiento preventivo de pared con solera de 20x20cm + armadura hierro de 3/8



1 unidad Sustitución de ventana con marco de aluminio blanco



35 unidades de Sustitución de ventanas con vidrio transparente




1 unidad de Sustitución de puerta de metal con chapa + pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

