

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0004-41	FECHA:	31/10/2025



Sustitución de techo con lamina troquelada C26 recubierta de aluminio y zinc (incluye canaleta para bajada de agua)



Sustitución estructura metalica para techo con tubo GHT 1.5mm y tubo estructural GHT 1.5mm



Mantenimiento preventivo de muro con pintura acrilica



Mantenimiento preventivo de muro con solera de amarre de concreto armado de 15x20



Mantenimiento de piso con ceramica antideslizante



Sustitución de ventana con marco de aluminio blanco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0004-41	FECHA:	31/10/2025




Sustitución de mesa de concreto + azulejo



Sustitución de base para piso con mortero (incluye levantado de mortero actual)



Sustitución de Instalación eléctrica de iluminación y fuerza (incluye cable c12, tomacorrientes, plafoneras, bombillas, flexitubo y canaletas)



Mantenimiento correctivo de sistema de drenaje con fundición de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

