

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0004-41	FECHA:	8/12/2025



sustitución de techo con lamina troquelada C26 recubierta de aluminio y zinc (incluye canales para bajada de agua) 72 unidades



sustitución de estructura metalica para techo con tubo 1.5mm tubo estructural GHT 1.5mm 72 unidades



mantenimiento preventivo de muro con pintura acrilica. 140m.



mantenimiento preventivo de muro con solera de amarre de concreto armado de 15x20, 45 metros



mantenimiento de piso con ceramica antideslizante 66m



sustitución de ventana con marco de aluminio blanco 1 unidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. P. O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0004-41	FECHA:	8/12/2025



sustitucion de mesa de concreto más azulejo 2.8m



sustitución de base para piso con mortero (incluye levantado de mortero actual) 56m.



sustitución de instalación electrica de iluminación y fuerza (incluye cable C12, tomacorrientes, plafoneras bombillas, flexitubo y canaletas)



mantenimiento correctivo del sistema de drenaje con fundición de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

