

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0004-41	FECHA:	08/12/2025




sustitución de techo con lamina troquelada C26 recubierta de aluminio y zinc (incluye canales para bajada de agua) 72 unidades.



sustitución de estructura metalica para techo con tubo 1.5mm y tubo estructural GHT 1,5mm 72 unidades



mantenimiento preventivo de muro con pintura acrilica. 140 m.



mantenimiento preventivo de muro con solera de amarre de concreto armado de 15 x 20, 45 metros



mantenimiento de piso con ceramica antideslizante 66m.



sustitución de ventana con marco de aluminio blanco 1 unidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primero de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0004-41	FECHA:	08/12/2025



sustitución de mesa de concreto más azulejo 2.8m



sustitución de base para piso con mortero (incluye levantado de mortero actual) 56m



Sustitución de Instalación eléctrica de iluminación y fuerza (incluye cable c12, tomacorrientes, plafoneras, bombillas, flexitubo y canaletas)



Mantenimiento correctivo de sistema de drenaje con fundición de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

