



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PM.A.FOR.123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TALCANAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0011-43	FECHA:	26/09/2024



Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada cal. 26, Sustitución de estructura portante de madera por estructura metálica



Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada cal. 26



Mantenimiento preventivo de cinta antideslizante sobre huellas de modulo de gradas (incluye cinta de 2pig. pegado adicional por medio silicon de sujeción)



Sustitución de puerta metálica (puerta + vidriera superior)



Sustitución de baranda de madera por baranda metálica en rampa



Sustitución de porterías de madera por porterías metálicas en cancha (incluye portería y tablero para basquetbol)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TALCANAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0011-43	FECHA:	26/09/20245



Sustitución de mesa de trabajo de madera por mesa de trabajo en concreto



Sustitución de azulejo en mesa de trabajo y muro



Sustitución de puertas de madera en mesa de trabajo de cocina



Sustitución de muro de tablayeso a doble cara en bodega de cocina (Incluye refuerzos de madera para instalación de estantes)



sustitución de puertas de madera por puertas de HDF



Sustitución de balcones metálicos en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRO-FOP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	TALCANAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0011-43	FECHA	26/09/2024



Mantenimiento correctivo de puertas metálicas con pintura y daños existentes



Sustitución de estantes de metal y madera ancladas en muro



Mantenimiento correctivo de canal pluvial en techo de cancha (se tomo en consideración la altura a trabajar)



Mantenimiento preventivo de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

