

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒ 2

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
PROBARRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O. R.M. TALCANAG	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Adela Talcanag
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0011-43	FECHA FINALIZACIÓN	20/10/2015




Foto 1: Mesa de trabajo terminada



Foto 2: Aislamiento de mesa de trabajo terminada



Foto 3: Puertas de madera + pintura en mesa de trabajo instaladas



Foto 4: Paredes de tabla yeso + pintura



Foto 5: Puerta de HDF instalada



Foto 6: Balcone metálicos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M TALCANAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talcanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0011-43	FECHA FINALIZACIÓN:	29/10/2025



Foto 1: estructura portante metálica con cubierta de lamina



Foto 2: estructura portante metálica con cubierta de lamina finalizada



Foto 3: Cinta antideslizante para gradas instalada



Foto 4: Puerta metálica en direccion instalada



Foto 5: Baranda metálica en area de rampa instalada



Foto 6: Portarías metálicas con tablero para basquetbol en cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M TALCANAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talcanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0011-43	FECHA FINALIZACIÓN:	29/10/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo para puerta metálica + aplicación de pintura



Foto 2: Estantes de metal + madera instalados



Foto 3: Mantenimiento para canal pluvial + limpieza realizada



Foto 4: Aplicación de pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y sello del Director Centro Educativo Público

